

A类
公开

株洲市住房和城乡建设局文件

株建字〔2022〕82号

株洲市住房和城乡建设局 对市十六届人大一次会议第015号建议的 答 复

李志华代表：

您提出的《关于尽快整治解决芦淞区建设街道公园社区团结大院护坡险情的建议》收悉。经我局办公会议研究同意，现答复如下：

一、基本情况

团结大院护坡建成于上世纪70年代，北段处于工商联及7个民主党派市委办公楼东侧，南段处于市人大两栋老家属区宿舍楼东侧，该围墙东面均紧挨神农公园山体砌筑，墙体通高4.5米左右（其中高出山体部分约2米）。建议反映存在较大隐患的主要问题是南段围墙共约40米长，其中存在开裂变形问题的约15米左右。

二、问题原因

经省地质矿产勘查局 416 队及我局相关技术人员现场勘查分析，造成该处围墙险情的原因主要有以下几个方面：一是护墙砌筑建成时间较久，且砌筑结构简单、护墙单薄而又较高；二是东侧山体长期雨水浸润、雨季泥土膨胀挤压；三是东侧山上树木高大，植物根系长期侵袭。因而导致该处护墙开裂剥落，甚至倾斜变形。

三、办理进展

鉴于上述情况，经我局多次协调，芦淞区已经将市人大两栋老家属区宿舍楼列入今年的老旧小区改造项目。为尽早消除该处隐患，芦淞区住建局于 9 月底前已委托设计单位完成了对南段出现险情的护墙进行简单加固处理方案设计。因老旧小区改造资金有限且按政策规定不能用于护墙的建设或加固，护墙加固工程资金的落实需按规定进行调概并重新审批，芦淞区正在按流程加快审批。同时，芦淞区住建局已安排施工单位提前进场施工，预计今年 12 月底前完工。我局也将继续加强督促协调，确保加固处理按设计要求保质保量完成，彻底消除安全隐患。

最后，再次感谢您对我市城市建设工作的关心支持！

承办负责人：何安国

承 办 人：黄天亮

联系 电 话：28686027



抄送：市人大常委会联工委（2份）
